

台風18、19号によって受けた、^{またごろう}又五良水路の被害箇所



- 又五良水路（洪水吐き口の飛び石）に流下ゴミ・木くずが溜まる。
- 水衝部の自然石護岸が、洗掘によって倒壊（赤枠部分）。



- 又五良水路左岸の木柵・粗朶護岸が洗掘を受けた箇所（赤枠部分）。



- 蛇行する水衝部で、自然石護岸が洗掘によって落下（赤枠部分）。



- 市野川羽平橋上流の土砂堆積箇所を浚渫する工事が計画され、左岸側（人家有り）へ越流する危険箇所対策を実施する予定。