

都幾川の矢来堰、蛇カゴ袋工事の決壊現状（11月2日 撮影）

右岸低水路護岸は約10mの破堤。

2年前より改修工事を行った、「蛇カゴ袋工事」の数カ所が決壊しています。

農林振興センターは、市役所農政課との連携で、渇水期早々に被害復旧工事に着手の予定（期間不明）。

プール階段式魚道設置予定区間の用水路は、矢板工を採用しているため破壊されていない。
予定通り、工事を発注するも、着工・竣工は遅れるとのこと。

